

■ Travaux effectués cette année :

Inspection Visuelle

- 33 blocs passés en Inspection Visuelle
- sur le bloc N° 19, changement du robinet – filetage hors tolérance
- sur de nombreux blocs, reprise du fond extérieur (ponçage, protection et peinture)

Passage aux Mines

- La décision prise l'année précédente de peindre les blocs d'une couleur différente par année de passage aux mines à été poursuivie
 - 2016 couleur Grise
 - 2017 couleur Verte - 8 Blocs sont passés aux mines cette année

Divers

- Achat d'ingrédients pour recharge du filtre compresseur permettra de changer 2 fois/an pour éviter la saturation en humidité à l'intérieur des blocs.
Coût d'un filtre neuf = 120 € - Coût d'une recharge = env. 22 €
- 12 détendeurs en révision
- 4 stabilisateurs au rebut remplacés par 4 neuves dans le stock – Reste en stock 1

■ Perspectives 2017-2018:

- ✓ Remplacement du bloc N°23
Filetage commençant à donner des signes d'usure
- ✓ Robinet 3 voies pour sortie sur compresseur
=> plus simple d'utilisation et moins fragile
- ✓ Remplacement des culots lisses de bouteille par culot striés
=> favoriser le séchage et éviter le cloquage de la peinture et la rouille du fond

Et pour terminer un grand MERCI à tous ceux qui répondent présent lors de nos demandes d'aide

L' équipe matériel